Zubehör Energiespeicher ES

strawa Friwara Zeigerthermometer







Bedienungsanleitung

Zubehör Energiespeicher ES strawa Friwara Zeigerthermometer

INHALTSVERZEICHNIS

1.	BESCHREIBUNG	3
	TECHNISCHE DATEN	
	ANSCHLUSS	
	MAßZEICHNUNG	
	MONTAGE	
	ARTIKELÜBERSICHT	



Bedienungsanleitung

Zubehör Energiespeicher ES strawa Friwara Zeigerthermometer

1. BESCHREIBUNG

Das Bimetall-Zeigerthermometer ist speziell zur präzisen Temperaturmessung und Überwachung am Energiespeicher ES konzipiert. Dieses Thermometer bietet eine klare und gut ablesbare Anzeige und ist robust konstruiert, um den Anforderungen eines langfristigen Einsatzes in Energiespeichersystemen gerecht zu werden.

2. TECHNISCHE DATEN

Nenngröße 80 mmSchaftlänge 193 mm

Gehäuse Stahlblech, verzinkt, für hohe Korrosionsbeständigkeit
 Übersteckring Stahlblech, vernickelt, für zusätzlichen Schutz und Stabilität

Zifferblatt weiß, für klare Lesbarkeit

Sichtscheibe langlebig und hohe Kratzfestigkeit

Betriebsdruck am Schutzrohr maximal 6 bar

Messelement Bimetallwendel für zuverlässige und genaue Temperaturmessung
 Anzeigebereich 0-120 °C, ideal für Anwendungen im Bereich der Energiespeicherung

Anzeigegenauigkeit
 Klasse 2 und Klasse 1 gemäß DIN 16203 und DIN EN 13190


3. ANSCHLUSS

Gewinde G1/2" mit O-Ring oder Feststellschraube f
ür eine sichere und dichte Verbindung

Tauchschaft Durchmesser 9 mm, passend für diverse Anwendungen

• Schutzrohr aus Messing, Außendurchmesser 11 mm, abnehmbar für einfache Installation und Wartung

4. MAßZEICHNUNG



Maßangaben in mm




Bedienungsanleitung

Zubehör Energiespeicher ES strawa Friwara Zeigerthermometer

5. MONTAGE

An den Anschlüssen der Temperaturmuffen (1), des Energiespeichers ES, befindet sich ein 1/2" Innengewinde. Hier lässt sich das, beispielsweise mit Hanf, abgedichtete Zeigerthermometer mit entsprechendem Werkzeug montieren.



6. ARTIKELÜBERSICHT

Artikel-Nr.	Bezeichnung
ES-000017	strawa Friwara Zeigerthermometer 80 x 200 mm GK2 bis 120 °C inkl. Tauchhülse 1/2"